

	Patrimonio Edificado de Madrid	Ayuntamiento de Madrid Área de Gobierno de las Artes Dirección General de Infraestructuras Culturales
	Patrimonio edificado	
	Iglesia de San Marcos (Ref.: 00184)	

Patrimonio edificado

## Iglesia de San Marcos (Ref.: 00184)

### Descripción formal

Fernando VI mandó construir este templo para conmemorar la batalla de Almansa, que tuvo lugar el día 25 de abril de 1707, festividad de San Marcos, sobre el solar en que desde 1632 se elevaba una ermita. Fue elegido para realizar sus trazas el arquitecto Ventura Rodríguez, que diseñó una excelente planta claramente influida por el barroco del italiano Borromini en la que se suprime la línea recta mediante la sucesión de cinco elipses desiguales, que se cruzan dos a dos. La pequeñez del solar no impide que el efecto sea grandioso, sobre todo en el cuerpo principal, un óvalo cubierto con cúpula al que se abre el presbiterio. El movimiento de la planta se refleja también en los alzados interiores, realizados igualmente por Rodríguez y en la fachada que se abre en curva a la calle. Ésta muestra un clasicismo más contenido, con pilastras compuestas de orden gigante que soportan el frontón central, todo ello resuelto en ladrillo visto, a excepción de la portada de ingreso, sobria, rematada por un frontón curvo. Sufrió un incendio en 1925 y fue restaurada por Francisco García Nava.

### Imágenes



### Propiedades

Barrio	Barrio de UNIVERSIDAD
Distrito	Distrito de CENTRO
Municipio	Municipio de Madrid
Posición en el mapa (UTM)	439.778,61 4.475.380,32

### Inmueble

Fecha inicial	1749
Fecha final	1753
Actuaciones	: Ventura Rodríguez : 1749 (P) 1749-1753 (O). Restauración : Francisco García Nava : 1926 (P). Rehabilitación : Ángeles Hernández-Rubio Muñozerro : 1975 (Fo). Restauración cúpula : Juan Armindo Hernández-Montero : 1989 (O).

### Datos históricos

Propiedad	Iglesia
Función	Templo
Actividades ajenas a uso principal	I Ciclo de música en las iglesias de Madrid organizado por el Area de las Artes del Ayuntamiento
Tipo de acceso	Restringido a su función

### PGOUM

#### Catalogación y Normativa

Catalogación	Singular
Norma zonal.Grado.Nivel	1.5
Protección Patrimonio Histórico	BIC Declarado

### Estado y visita

#### Estado

Exterior	Bueno
Interior, paramentos	Bueno
Interior, mobiliario	Bueno
Interior, objetos	Bueno

	Patrimonio Edificado de Madrid	Ayuntamiento de Madrid Área de Gobierno de las Artes Dirección General de Infraestructuras Culturales
	Patrimonio edificado	
	Iglesia de San Marcos (Ref.: 00184)	

#### Visita

Interés arquitectónico y/o urbano	Máximo interés
Exteriores	La fachada constituida por dos pilastras de orden compuesto, sobre las que descansa el frontispicio triangular del remate. En el centro se encuentra el vano de entrada decorado con un frontón semicircular. Eslabón fundamental en la transición del barroco al Neoclásico
Interiores	Los impresionantes frescos que decoran el interior de la cúpula y sus pechinas, así como los motivos decorativos de los paramentos, consistentes en pilastras adosadas de orden corintio, motivos vegetales y medallones

#### Calles

Código	Tipo	Denominación	Número
MAD.7275	Calle	SAN LEONARDO	10

#### Referencia a disposición

Código	Resumen	Archivo
00184	Boletín de Declaración	pdfdis/00184. San Marcos DEC.pdf

#### Autor

Código	Resumen
0110	Armindo Hernández-Montero, Juan
0567	García Nava, Francisco
0687	Hernández-Rubio Muñoz, Ángeles
1371	Rodríguez, Ventura

#### Redactor

Código	Resumen
FM	Muro García-Villalba, Fuensanta

#### Libro o artículo

Código	Resumen	Autores	Editorial	Datos de la edición
T1.0017	El arquitecto D. Ventura Rodríguez. (1717-1785)	AA. VV	Ayuntamiento de Madrid	Madrid, 1983
T1.0031	Intervenciones en el Patrimonio Arquitectónico (1980-1985)	AA. VV	Ministerio de Cultura	Madrid, 1990
T1.0505	Guía para visitar las iglesias y conventos del Antiguo Madrid	GUERRA DE LA VEGA, Ramón	ed. del autor	Madrid, 1996
T1.0815	Biografía de don Ventura Rodríguez. Tizón como arquitecto y restaurador del arte clásico en España del siglo XVII	PULIDO LÓPEZ, Luis y DÍAZ GALDÓS, Timoteo	Imprenta del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús	Madrid, 1898
T1.0911	Historia del barroco en España	SHUBERT, Otto	Saturnino Calleja	Madrid, 1924
T1.0996	Historia breve de la Arquitectura Barroca de la Comunidad de Madrid	TOVAR MARTÍN, Virginia	Comunidad de Madrid y Electa	Madrid, 2000

#### Revista

Código	Resumen	Autores	Revista	Datos de la edición
T1.0541	Estudio sobre la ... parroquial de San Marcos de Madrid	IGLESIA	Revista Nacional de Arquitectura	nº 114, jun. 1951, pp. 44-48
T1.0779	Notas sobre un trazado de la iglesia de San Marcos	PAZ RODRÍGUEZ, José	Revista Nacional de Arquitectura	nº 131, nov. 1952, pp. 25-34
T1.0892	Sobre el origen de la Iglesia de San Marcos	SÁNCHEZ RIVERO, Ángel	Revista de la Biblioteca	Archivo y Museo del Ayuntamiento, nº 5, en. 1925, pp. 180-183