




## FASE 2 RECONOCIMIENTO.



Situación vehículos



Acceso local local C/Beta



Sección edificio (humo)



Interior Portal


### Mando ... para....EQ 1

Hemos reconocido la vivienda del 3º, la mujer ya ha sido rescatada por la escala y no hay nadie más. Aquí no hay foco de incendio, sólo humo. Procedemos a salir, cerrar la puerta y vamos a terminar de reconocer el hueco de escalera en plantas superiores. Confirmamos que el incendio viene de abajo, humo denso y en aumento, también por el patio interior. CAMBIO



### VECINO (en la calle) :

Soy vecino del 4º IZQ, en mi casa está mi mujer con un bebé. Por teléfono me dice que hay mucho humo en el patio interior grande y que también ha entrado un poco por la puerta. Están nerviosos.



### Mando ... para....EQ 2

Hemos rescatado a un hombre del hueco de escalera, y hemos realizado primera asistencia sanitaria en exterior. Acaba de llegar Samur. Transferimos a la víctima y quedamos a disposición. CAMBIO



### POLICÍA MUNICIPAL:

Ha llegado el propietario del local de la calle Beta, comercio multiproducto..., ha abierto parcialmente el cierre metálico y hay incendio en el interior, ha intentado llegar hasta la zona de caja pero le hemos hecho salir, está tosiendo y dice que hay fuego en el local, junto al almacén.... Está siendo atendido por Samur.



### Mando ... para....EQ 3

Hemos cortado acometida de gas, no localizamos cuarto contadores. En el portal, detrás del primer tamo de escalera hay un acceso al patio y allí localizamos un hueco por donde está entrando mucho humo a la escalera. Sería necesario cortar propagación por aquí. CAMBIO....



### Mando ... para....EQ VEH. BOMB

Informo que la Bomba está alimentada desde hidrante. Ya no se ve salir humo por fachada, pero sí por la parte superior del edificio. CAMBIO



Número	301100013	Distrito	CIUDA LINEAL	Observador	112 MADRID
Lugar	CALLE ALFA, 6		<th>Hora</th> <td>09:10:28</td>	Hora	09:10:28
Clave	FIPL [FUEGO EN PLANTA EDIFICIO INFERIOR A 30M]		<th></th> <td></td>		
Descripción	/ INCENDIO . POSIBILIDAD DE- EN PLANTA- SALE HUMO POR VENTANA TERCERA PLANTA . Confirmado llamante. [TAMBIEN ALERTADOS P. MUNICIPAL y SAMUR]				
Parque	Número	Tipo	Dotación	Alarma	Llegada
P-02	1223	BOMB	DN	09:12:20	09:17:10
P-02	1346	EA32	DN	09:12:21	09:17:10
P-11	1230	BOMB	DN	09:42:41	
P-02	1075	CMSR	DN	09:42:41	
				Retorno	Entrada

### PLAN ACCIÓN TAREAS EN PROCESO

- MANDO, CCORDINACIÓN, EVALUACIÓN INTERVENCIÓN
- CONTROL HUECO DE ESCALERA
- EVACUACIÓN ,RESCATE Y ASISTENCIA VÍCTIMA
- CORTE ACOMETIDAS. BUSQUEDA FOCO PL. BAJA
- CONTROL C. BOMBA
- FINAL RESCATE FACHADA
- DESEMPLAZAMIENTO ESCALA

### BO. 21

- MANDO
- EQ.01 (J.GR+BRO)
- EQ.02 (BRO+BRO)
- EQ.03 (BRO+BRO)
- EQ.VH (BR CTR)

### ET. 21

- EQ.ESC (BRO+BHO)
- EQ.VH (BR CTR)



Esquema plano local 1 y portal