

TRANSPORTES URBANOS

Instalaciones de semáforos (*)

Instalaciones existentes en 31 de diciembre de 1973	759
Instalaciones efectuadas en el año 1974	86
TOTAL	845
Reformas en cruces viarios realizadas en 1974	37
Gastos de conservación y mantenimiento en 1974	52.500.000 pesetas

(*) Una instalación comprende todos los semáforos y sus conexiones existentes en una intersección (cruce, plaza, etc.) que permiten la regulación del tráfico que pasa por la misma.

Cuadro 191

Señalización vertical (*)

Elementos instalados en el año 1974

ELEMENTOS DE SEÑALIZACION	Nuevas instalaciones	Conservación	TOTAL
Triangulares	242	166	408
Circulares	2.751	1.341	4.092
Rectangulares	248	65	313
Carteles	1.120	288	1.408
Flechas	37	4	41
Vallas de dirección	34	6	40
Barandillas M. L.	1.460	972	2.432
Banderines	58	20	78
Pórticos	»	2	2
Señales luminosas	»	6	6
Hitos luminosos	»	37	37
TOTAL	5.950	2.907	8.857

(*) La señalización vertical está constituida por carteles indicativos, vallas de dirección, barandillas de encauzamiento, grandes pórticos sobre la calzada, etc.

Cuadro 192

Marcas viales en el pavimento

CLASES DE MARCAS	Ancho Centímetros	Longitud Metros	UNIDADES
Línea	10	407.150	»
Línea	15	70.848	»
Línea	20	5.589	»
Línea	30	46.858	»
Línea	50	50.054	»
Bordillos	»	9.768	»
Flechas rectas	»	»	8.806
Flechas de giro	»	»	1.014
Flechas dobles	»	»	1.258
Símbolos de «Ceda el paso»	»	»	149
Palabras «Solo»	»	»	422
Bus	»	»	544
Taxi	»	»	2
Stop	»	»	13
Atención autobús	»	»	34
Otras marcas	»	14.350	»

Las marcas en el pavimento que se mantenían pintadas en diciembre de 1974 equivalían a una línea continua de diez centímetros, con una longitud de 1.108.000 metros.

Fuente de información: DELEGACIÓN DE CIRCULACIÓN Y TRANSPORTES.

Cuadro 193