

Instalaciones de semáforos (*)

Instalaciones existentes en 31 de diciembre de 1974	845
Instalaciones efectuadas en el año 1975	68
TOTAL	913
Reformas en cruces viarios realizadas en 1975	»
Gastos de conservación y mantenimiento en 1975	67.622.898 pesetas
Gastos de reforma del año 1975	4.988.176 »

(*) Una instalación comprende todos los semáforos y sus conexiones existentes en una intersección (cruce, plaza, etc.) que permiten la regulación del tráfico que pasa por la misma.

Cuadro 204

Señalización vertical (*)

Elementos instalados en el año 1975

ELEMENTOS DE SEÑALIZACION	Nuevas instalaciones	Conservación	TOTAL
Triangulares	557	82	639
Circulares	2.611	515	3.126
Rectangulares	584	53	637
Carteles	938	152	1.090
Flechas	27	17	44
Vallas de dirección	56	»	56
Barandillas M. L.	1.566	1.984	3.550
Banderines	»	»	»
Pórticos	»	»	»
Señales luminosas	»	46	46
Hitos luminosos	3	135	138
TOTAL	6.342	2.984	9.326

(*) La señalización vertical está constituida por carteles indicativos, vallas de dirección, barandillas de encauzamiento, grandes pórticos sobre la calzada, etc.

Cuadro 205

Marcas viales en el pavimento

CLASES DE MARCAS	Ancho Centímetros	Longitud Metros	UNIDADES
Línea	10	437.323	»
Línea	15	90.797	»
Línea	20	7.476	»
Línea	30	54.586	»
Línea	50	60.050	»
Bordillos	»	4.790	»
Flechas rectas	»	»	9.370
Flechas de giro	»	»	1.098
Flechas dobles	»	»	1.426
Símbolos de «Ceda el paso»	»	»	168
Palabras «Solo»	»	»	473
Bus	»	»	600
Taxi	»	»	3
Stop	»	»	15
Atención autobús	»	»	34
Otras marcas	»	18.400	»

Las marcas en el pavimento que se mantenían pintadas en diciembre de 1975 equivalían a una línea continua de diez centímetros, con una longitud de 1.386.033 metros.

Fuente de información: DELEGACIÓN DE CIRCULACIÓN Y TRANSPORTES.

Cuadro 206