

Instalaciones de semáforos (*)

Instalaciones existentes en 31 de diciembre de 1975	913
Instalaciones efectuadas en el año 1976	25
TOTAL	938
Reformas en cruces viarios realizadas en 1976	25
Gastos de conservación y mantenimiento en 1976	85.685.864 pesetas
Gastos de reforma del año 1976.....	4.988.176 —

(*) Una instalación comprende todos los semáforos y sus conexiones existentes en una intersección (cruce, plaza, etc.) que permiten la regulación del tráfico que pasa por la misma.

Cuadro 196

Señalización vertical (*)

Elementos instalados en el año 1976

ELEMENTOS DE SEÑALIZACION	Nuevas instalaciones	Conservación	T O T A L
Triangulares	571	201	772
Circulares	2.187	599	2.786
Rectangulares	457	197	654
Señales luminosas	»	57	57
Carteles	349	192	541
Flechas	11	11	22
Barandillas M. L.	810	1.358	2.168
Hitos luminosos	»	226	226
Vallas direccionales	63	19	82
Banderines	»	»	»
Pórticos	»	»	»
TOTAL	4.448	2.860	7.308

(*) La señalización vertical está constituida por carteles indicativos, vallas de dirección, barandillas de encauzamiento, grandes pórticos sobre la calzada, etc.

Cuadro 197

Marcas viales en el pavimento

CLASES DE MARCAS	Ancho Centímetros	Longitud Metros	UNIDADES
Línea	10	292.920	»
Línea	15	30.580	»
Línea	20	45.971	»
Línea	30	35.621	»
Línea	50	50.192	»
Flechas rectas	»	»	2.974
Flechas dobles	»	»	1.151
Flechas de giro	»	»	732
Palabras «Solo»	»	»	434
Bus	»	»	457
Stop	»	»	7
Taxi	»	»	414
Símbolos de «Ceda el paso»	»	»	49
Bordillos	»	»	60
Isletas	»	316 m ²	»
Borrado	»	3.453 m ²	»

Fuente de información: DELEGACIÓN DE CIRCULACIÓN Y TRANSPORTES.

Cuadro 198