

Instalaciones de semáforos (*)

Instalaciones existentes en 31 de diciembre de 1976	938
Instalaciones efectuadas en el año 1977	53
Instalaciones efectuadas por el M. O. P. U. y conservadas por el Ayuntamiento de Madrid	24
TOTAL	1.015
Reformas en cruces viarios realizadas en 1977	30
Gastos de conservación y mantenimiento en 1977	96.760.565 pesetas
Gastos de reformas del año 1977	8.558.186 —

(*) Una instalación comprende todos los semáforos y sus conexiones existentes en una intersección (cruce, plaza, etc.) que permiten la regulación del tráfico que pasa por la misma.

Cuadro 206

Señalización vertical

Elementos instalados en el año 1977

ELEMENTOS DE SEÑALIZACION	Nuevas instalaciones	Conservación	TOTAL
Triangulares	536	228	764
Circulares	3.303	937	4.240
Rectangulares	393	58	451
Metros lineales de poste	7.522	4.187	11.709
Abrazaderas	4.305	1.456	5.761
Carteles	676	79	755
Flechas	22	9	31
Colocación de postes	2.700	1.021	3.721
Arranque de postes	»	1.116	1.116
Anclajes normales	10.352	4.130	14.482
Anclajes triangulares	581	263	844
Vallas direccionales	31	»	31
Tubos de hierro y hormigón	74	»	74
Vallas de encauzamiento	9.293	1.966	11.259
Vallas de doble onda	398	97	495
Horquillas	1.347	137	1.484
Tachuelas en el pavimento	1.294	»	1.294

Fuente de información: DELEGACIÓN DE CIRCULACIÓN Y TRANSPORTES.

Cuadro 207