

MARQUESINAS EN LAS PARADAS DE LOS AUTOBUSES

Elementos instalados en el año

TIPOS	NUEVAS INSTALACIONES	CONSERVACION	TOTAL
Voladizos	26	379	405
Refugios	34	198	232
Total	60	577	637

Cuadro 212

PLACAS PREFABRICADAS DE HORMIGON ARMADO EN LAS PARADAS DE AUTOBUSES

Elementos instalados en el año

	NUEVAS INSTALACIONES	CONSERVACION	TOTAL
Placas de hormigón	117	383	500

Cuadro 213

SEÑALIZACION AUTOMATICA DEL TRAFICO

Número de intersecciones reguladas con semáforos en 1978.....	996
Nuevas instalaciones de semáforos en 1979.....	60
<i>Total de instalaciones de semáforos en 1979</i>	<i>1.056</i>

Fuente de información: DELEGACIÓN DE CIRCULACIÓN Y TRANSPORTES.

Cuadro 214

Gastos realizados en 1979

	PESETAS
En nuevas instalaciones.....	36.240.687
En conservación	134.080.277
En consumo de energía eléctrica	62.968.912
En reposición de derribos.....	18.851.582
En reformas de instalaciones.....	5.105.637
TOTAL	257.247.095

Cuadro 215