



Termografías de varias fachadas. Con esta técnica, que mide la diferencia de temperatura interior-externa, se puede apreciar cómo en las zonas más claras se producen las mayores pérdidas de calor interior debido a las deficiencias del sistema de aislamiento.



Fachada con cubierta sin aislamiento antes de la actuación de rehabilitación para mejorar la eficiencia energética

Aquí se puede apreciar cómo, después de la actuación, han disminuido drásticamente las zonas claras por donde se perdía calor interior