



DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN S.G. DE REGULACIÓN DE LA CIRCULACIÓN Y DEL SERVICIO DEL TAXI DEPARTAMENTO TECNOLOGÍAS DEL TRÁFICO

#### **INFORME HORA PUNTA**

**VIERNES 04 DE FEBRERO DE 2022** 

**CLIMA: SECO** 

### **EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO**

Hora punta de viernes, por lo que se dan niveles de tráfico y retenciones más bajos que el resto de días de la semana. Se producen varias incidencias en M-30 que complican levemente la circulación.

En <u>entorno urbano</u> se generan retenciones en accesos a la Almendra Central: en A-42 a Santa María de la Cabeza, A-3 a avda. Mediterráneo, en A-6 acceso a Cristo Rey y A-2 a avda. de América. En el interior del perímetro de M-30 tráfico lento en Bulevares entre Vallehermoso y gta. de Bilbao, en la calle Costa Rica de M-30 a paseo de la Habana y en Cea Bermúdez desde Bravo Murillo a Reyes Católicos.

En <u>M-30</u> las retenciones de la hora punta se centran en arco este, finalizando a las 09:35h.

La obra del Nudo Norte genera retenciones de hora punta en:

7:10 hasta las 9:00 Retenciones desde Pío XII hasta el nudo de Manoteras en calzada exterior debido al corte del carril derecho en el 32RJ (M-30 Exterior a M-30 Exterior).

7:50 hasta las 9:10 acceso desde Castellana a calzada interior de M-30.

7:50 hasta las 9:30 Retenciones hasta Avenida de Ilustración.

8:00 hasta las 9:10 Retenciones en el acceso desde M-11.

8:10 hasta las 9:10 Retenciones en el acceso desde A-1.

#### **INCIDENCIAS**

#### M-30 y accesos

 7:51 – 9:01h – Vehículo averiado calzada interior central, Km. 28+600 en la zona de Betanzos, cortando carril central. A las 8:22 queda cortado el carril derecho salida a Ventisquero de la Condesa. Genera retención en arco Norte.

DEPARTAMENTO TECNOLOGÍAS DEL TRÁFICO


#### **INFORME HORA PUNTA**

 7:59 – 8:22h – Vehículo averiado calzada exterior lateral, Km. 6+200 en la zona de Puente de Ventas, cortando carril derecho. Genera retención en arco Este.

#### **URBANO**

- Ayer 23:30 continúa Rotura de Canal de Isabel II y corte de calzada en avda. Donostiarra entre pza. José Banús y virgen de la Roca.
- 7:36 8:09h Vehículo averiado en acceso desde avda. Reyes Católicos a pza. Cristo Rey. Genera retención en A-6 entrada.

#### **PLANO INCIDENCIAS**






DEPARTAMENTO TECNOLOGÍAS DEL TRÁFICO

# DATOS M-30

#### Número de incidencias

INCIDENCIAS HORA PUNTA	HOY	DIA TIPO	DIFERENCIA
VEHÍCULO AVERIADOS	7	5,83	1,17
ACCIDENTES	3	8,83	-5,83
OBRAS	0	0,83	-0,83
TOTAL	10	15,49	-5,49

#### KM de retención



SEMÁFORO M-30 Y ACCESOS			
06:00 - 10:00			
Nº min NS4	Km de Retención		
43	2,3		
	:00 Nº min NS4		


Verde: Tráfico normal (fluido o retenciones habituales e incidencias no significativas) Ámbar: Tráfico con problemas circulatorios superiores a lo habitual o con incidencias significativas que afectan a un eje o área importante.

Rojo: Tráfico con excepcionales problemas circulatorios o incidencias muy graves que afectan a toda la vía y terminan afectando al tráfico urbano.

DEPARTAMENTO TECNOLOGÍAS DEL TRÁFICO

#### **INFORME HORA PUNTA**


Promedio de intensidad en hora punta (de 6:00 a 10:00 horas)



<sup>\*</sup>Se considera Día Tipo al promedio de los días de enero a junio de 2019.

Respecto día tipo (de 6 a 10:00h): -4,6% Respecto día tipo (desde las 0:00h): -6,1%

Promedio de intensidad en hora punta con el mismo día de la semana anterior.



Respecto **con mismo día de la semana anterior.** (de 6 a 10:00h): 7,2% Respecto **con mismo día de la semana anterior.** (desde las 0:00h): 6,5%




DEPARTAMENTO TECNOLOGÍAS DEL TRÁFICO


# ZONA URBANA INTERIOR M-30

Los datos de hora punta de la mañana en el día de hoy comparado con día tipo del mismo periodo del año 2.019:

Carga -5,3%

Intensidad -16,9%







**DEPARTAMENTO TECNOLOGÍAS DEL TRÁFICO** 

# **INFORME HORA PUNTA**

Los datos de hora punta de la mañana en el día de hoy **comparado con mismo día de las semanas anteriores:** 

Carga +1,4% Intensidad +5,5%







DEPARTAMENTO TECNOLOGÍAS DEL TRÁFICO


#### **INFORME HORA PUNTA**


# **ZONA URBANA EXTERIOR M-30**

Los datos de hora punta de la mañana en el día de hoy comparado con día tipo del mismo periodo del año 2.019:

Carga -3,8%

Intensidad -15,4%






DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN S.G. DE REGULACIÓN DE LA CIRCULACIÓN Y DEL SERVICIO DEL TAXI


**DEPARTAMENTO TECNOLOGÍAS DEL TRÁFICO** 

### **INFORME HORA PUNTA**

Los datos de hora punta de la mañana en el día de hoy **comparado con mismo día de las semanas anteriores:** 

Carga +1,1% Intensidad +5,0%






# **INFORME HORA PUNTA**

## **OBRAS LARGA DURACIÓN**

- Remodelación de Estadio Santiago Bernabéu corte lateral Pº Castellana reducción de carriles en Av. Concha Espina, C/ Padre Damián y C/ Rafael Salgado.
- Remodelación del Nudo Norte. Corte ramal desde pso. Castellana a avda. Ilustración y M-607. Corte permanente en calzada interior de carriles desde el acceso de Castellana a Nudo de Manoteras. Cambio trazado calzada exterior y perdida de un carril. Cambio trazado en calzada interior hacia nudo Manoteras. Corte del acceso a M-30 calzada exterior desde A-1 sentido entrada.
- Remodelación calle Alcalá de Cibeles a Cedaceros. Corte carriles.







DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN S.G. DE REGULACIÓN DE LA CIRCULACIÓN Y DEL SERVICIO DEL TAXI DEPARTAMENTO TECNOLOGÍAS DEL TRÁFICO

#### **INFORME HORA PUNTA**

#### **INSTRUCCIONES**

#### **INCIDENCIAS:**

Incidencias de especial trascendencia para el tráfico de la M-30 y ramales de acceso o entorno urbano.

#### **DATOS HORA PUNTA:**

Para la obtención del <u>día tipo</u> con el que se comparan los datos del día presente se obtiene el <u>promedio del mismo periodo del año 2019</u> para cada día de la semana.

#### • M-30

Intensidad agregada en vehículos/hora de 47 puntos de medida de entradas/salidas de M-30 comparada con un día tipo; se compara además cada día con día equivalente de la semana anterior.

#### URBANO

- Carga agregada media de las calles de la ciudad en las que existen puntos de medida comparada con mismo día de la semana anterior o día equivalente. La carga es un parámetro calculado que tiene en cuenta la intensidad de vehículos y la capacidad de la vía y por tanto permite valorar tanto intensidad de vehículos que pasan como la retención que soportan.
- Intensidad agregada en vehículos/ hora de las calles de la ciudad en las que existen puntos de medida comparada con mismo día de la semana anterior o día equivalente

#### **GRAFICAS:**

En la gráfica se representa la <u>intensidad horaria del día actual</u> (color azul) y la <u>intensidad horaria del día de referencia</u> (en naranja), los valores se indican en la tabla inferior y se referencian en el eje de ordenadas izquierdo.

En la tabla inferior y referenciada al eje de ordenadas derecho, se representa con un gráfico de barras los valores de la **diferencia horaria (%)** entre los dos días considerados.

Finalmente, en la última fila de la tabla se indica el **promedio acumulado (%)**, que es la relación entre la suma de las intensidades desde las 00:00 horas del día actual respecto al mismo dato del día de referencia. Estos valores no se representan en la gráfica.